



Инструкция по эксплуатации/Іске пайдалану жөніндеги нұсқаулық

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР WM-63S

RUS KZ



A N E R O I D B L O O D P R E S S U R E K I T

1. Введение	4
1.1. Особенности прибора WM-63S	4
1.2. Важные указания по самостояльному измерению артериального давления	4
2. Что важно знать об артериальном давлении и его измерении	5
2.1. Как возникает повышенное или пониженное давление?	5
2.2. Какое давление считается нормальным?	5
2.3. Что делать, если регулярно определяется повышенное или пониженное артериальное давление?	7
3. Составные части прибора	8
4. Инструкция по сборке	8
5. Выполнение измерения	9
5.1. Перед началом измерений	9
5.2. Часто совершаемые ошибки	9
5.3. Наложение манжеты	10
5.4. Процесс измерения	11
5.4.1. Установка головки стетоскопа	11
5.4.2. Накачивание манжеты	11
5.4.3. Измерение систолического артериального давления	11
5.4.4. Измерение диастолического артериального давления	12
5.4.5. Запись измерений	12
6. Возможные неисправности и методы их устранения	13
7. Уход за прибором	14
8. Основные технические характеристики	15
9. Гарантийные обязательства	17
10. Адреса сервисных центров	18

1. Введение

1.1. Особенности прибора WM-63S

Благодарим Вас за покупку механического прибора для измерения артериального давления компании B.Well WM-63S. Этот прибор обеспечивает простое и точное измерение артериального давления, используя метод Короткова. Артериальное давление – важный параметр, по которому Вы можете контролировать состояние своего здоровья.

Данный прибор снабжен манжетой с металлическим кольцом, что облегчает одевание и правильную фиксацию манжеты, для плеча окружностью от 25 до 40 сантиметров. Пневмокамера манжеты сделана из высококачественного латекса по бесшовной технологии. Также прибор WM-63S оснащен встроенным стетоскопом, что значительно облегчает измерение давления.

Ru
Улучшенный высокоточный манометр, а так же надежный клапан с плавным спуском обеспечивают точные и достоверные измерения артериального давления. Для Вашего удобства прибор поставляется вместе с сумкой для хранения и стетоскопом в комплекте.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его. Если у Вас есть дополнительные вопросы по отношению артериального давления и его измерения, проконсультируйтесь у Вашего врача.

1.2. Важные указания по самостоятельному измерению артериального давления

Помните о следующем: самостоятельные измерения выполняются для контроля, а не для постановки диагноза или лечения. Ни в коем случае самостоятельно не изменяйте прописанные Вашим врачом лекарства или их дозировку. Значения давления полученные данным прибором в домашних условиях должны быть обязательно обсуждены с врачом.

2. Что важно знать об артериальном давлении и его измерении

2.1. Как возникает повышенное или пониженное давление?

Уровень артериального давления определяется в особом участке мозга, и регулируется им в зависимости от существующей ситуации с помощью сигналов, передаваемых по нервной системе.

Для поддержания нормального артериального давления изменяются сила и частота сердечных сокращений (пульс) и диаметр кровеносных сосудов (посредством мышечных сокращений сосудов).

Уровень артериального давления периодически изменяется в процессе сердечной деятельности: в момент «выброса крови» (систолы) значение давления максимально (систолическое значение давления), а в конце фазы покоя (диастолы) – минимально (диастолическое значение давления).

Значения артериального давления должны находиться в определенном нормальном диапазоне, что необходимо для предотвращения некоторых заболеваний.

Ru

2.2. Какое давление считается нормальным?

Артериальное давление считается повышенным, если в состоянии покоя диастолическое давление составляет более 100 мм рт. ст. и (или) систолическое давление составляет более 160 мм рт. ст. Длительное сохранение давления на таком уровне представляет опасность для Вашего здоровья, так как вызывает повреждение сосудов. Если систолическое артериальное давление составляет от 140 до 160 мм рт. ст. и (или) диастолическое давление составляет от 90 до 100 мм рт. ст., также рекомендуем обратиться к врачу. В дальнейшем необходимо постоянно контролировать артериальное давление самостоятельно.

Также необходимо обратиться к врачу, если ваш тонометр показывает слишком низкое артериальное давление, то есть систолическое давление ниже 100 мм рт. ст. и (или) диастолическое давление ниже 60 мм рт. ст.

5

Если значения артериального давления находятся в пределах нормы, рекомендуем Вам с помощью тонометра регулярно самостоятельно измерять уровень артериального давления, чтобы своевременно выявить отклонения и принять необходимые меры. Если Вы проходите курс лечения по стабилизации артериального давления, пожалуйста, регулярно выполняйте измерения артериального давления в определенное время и записывайте результаты. Полученные данные покажите лечащему врачу. Ни в коем случае самостоятельно не изменяйте на основании полученных результатов прописанные врачом медикаменты и их дозировку.

Таблица значений артериального давления (в мм рт. ст.) согласно классификации Европейского общества гипертензии (ESH):

Ru

Диапазон значений артериального давления	Систолическое давление	Диастолическое давление	Мера
3-я степень: сильная гипертензия	Выше или равно 180	Выше или равно 110	Немедленно обратитесь к врачу!
2-я степень: умеренная гипертензия	160-179	100-109	Обратитесь к врачу
1-я степень: легкая гипертензия	140-159	90-99	Консультация у врача
Высокое нормальное	130-139	85-89	Консультация у врача
Нормальное	ниже 130	ниже 85	Самостоятельный контроль
Оптимальное	ниже 120	ниже 80	Самостоятельный контроль

Дополнительная информация:

- Если измеренные в состоянии покоя значения давления близки к Вашим стандартным показателям, а в состоянии физического или психологического утомления Вы наблюдаете чрезмерно повышенные значения, то это может

указывать на состояние так называемой лабильной (т.е. неустойчивой) гипертензии». При симптомах данного явления рекомендуем обратиться к лечащему врачу.

- Если в случае надлежащего измерения значение диастолического давления превышает 120 мм рт.ст., следует незамедлительно обратиться к врачу.

2.3. Что делать, если регулярно определяется повышенное или пониженное артериальное давление?

- Обратитесь к врачу
- Повышенные значения артериального давления (различные формы гипертонии), наблюдаемые в течение длительного периода или периода средней длительности, связаны с существенной угрозой для здоровья. Повышенное давление оказывает влияние на кровеносные сосуды, которые могут быть повреждены в результате отложений в стенках сосудов (атеросклероз). Это может привести к недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов (сердца, мозга, мышц). Кроме того, если артериальное давление остается на таком уровне в течение длительного периода времени, могут возникать нарушения в структуре сердца.
- Возникновению повышенного артериального давления способствует ряд факторов. При этом различают часто встречающуюся первичную (эссенциальную) гипертензию и вторичную гипертензию. Причиной последней может служить неправильное функционирование отдельных органов. Для выявления причин повышения давления обратитесь к лечащему врачу. Существуют определенные меры, которые следует принять не только для снижения повышенного артериального давления, установленного в результате врачебного контроля, но и в целях профилактики.

Ru

3. Составные части прибора

Ниже изображен прибор для измерения артериального давления WM-63S, состоящий из следующих частей:




Ru

4. Инструкция по сборке

Присоедините к двум трубкам идущим от манжеты, соответственно грушу и манометр, как показано на рисунке. Для того, чтобы собрать стетоскоп, присоедините головку стетоскопа, которая прикреплена к манжете к одинарному концу Y-образной трубы. К двойному концу Y-образной трубы присоедините металлическую части стетоскопа.

Примечание: Расположение стрелки манометра не по центру нулевой области, обозначенной символом «□» не является браком прибора. Стрелка манометра должна находиться в пределах нулевой области, которая устанавливается изготовителем при юстировке прибора в необходимом положении для обеспечения требуемой точности.

8



5. Выполнение измерения

5.1 Перед началом измерений

- Непосредственно перед измерением артериального давления избегайте приема пищи, курения и любой формы физического напряжения. Все эти факторы влияют на результаты измерений.
- Попробуйте найти время и отдохнуть, сидя в кресле в спокойной обстановке в течение нескольких минут перед измерением.
- Желательно освободить руку от одежды, которую вы будете использовать для наложения манжеты. Не закатывайте рукав, так как он может сдавить Вашу руку, что приведет к неточности при измерении.
- Всегда производите измерения на одной и той же руке (обычно левой).
- Выполняйте измерения регулярно в одно и то же время суток, поскольку артериальное давление изменяется в течение дня.

Ru

5.2. Часто совершаемые ошибки

Внимание!

Для сравнения полученных результатов артериального давления, измерения всегда должны проводиться в одинаковых условиях.

Как правило, измерения давления производятся в состоянии покоя. Любое напряжение пациента, например, упор на руку, может повысить артериальное давление. Тело должно быть приятно расслаблено. Не напрягайте руку во время измерения. Убедитесь, что точка входа воздушной трубы в манжету располагается над локтевой ямкой и находится на уровне сердца. Если эта точка находится выше уровня сердца на 15 см, прибор покажет давление примерно на 10 мм рт. ст. ниже истинного значения Вашего давления и наоборот.

Выбор правильного размера манжеты является важным условием, которое влияет на точность измерений. Размер манжеты должен соответствовать обхвату Вашего

плеча (измеренному при плотном прилегании посередине плеча). Прилагаемая манжета размером 25-40 см подходит для большинства взрослых людей.

Предупреждение: используйте только клинически апробированную оригинальную манжету. Неплотно наложенная манжета также может повлиять на точность измерения. Повторное измерение артериального давления следует выполнять лишь после пятиминутного перерыва, так как кровь в руке в процессе измерения застывает, что может привести к неправильному результату измерений. Пауза зависит от возраста и у пожилых людей может достигать 10-15 минут.


5.3. Наложение манжеты

- a) Проденьте конец манжеты через металлическое кольцо так, чтобы точка входа воздушной трубы в манжету располагалась с внешней стороны над локтевой ямкой.
- b) Проденьте руку в образовавшееся кольцо так, чтобы воздушная трубка выходила по направлению к Вашей ладони. При этом головка стетоскопа, встроенная в манжету должна находиться на 3-5 сантиметров выше сгиба локтя на стороне плеча, обращенного к туловищу.
- b) Положите руку на стол так, чтобы точка входа воздушной трубы в манжету располагалась над локтевой ямкой и находилась на уровне сердца. Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался.
- ж) Спокойно посидите несколько минут перед измерением.

Важно!

Измерения можно проводить не только на левой, но и на правой руке. В любом случае все измерения необходимо проводить на одной руке.

10



5.4. Процесс измерения

5.4.1. Установка головки стетоскопа


Так как головка стетоскопа встроенная в манжету, то в данном случае для измерения артериального давления удобна точка пульсации, которая располагается на 3-5 сантиметров выше сгиба локтя, на стороне руки обращенной к туловищу.

Удостоверьтесь, что рабочая часть стетоскопа находится в контакте с кожей и расположена выше плечевой артерии, тон Кроткова должен быть слышен как самый сильный («громкий»).

Правильно вставляйте наушники для проверки тона Короткова во время измерения. Перед использованием стетоскопа удостоверьтесь в отсутствии трещин в мемbrane, наушниках и трубке. Неправильная установки или повреждение стетоскопа вызовут искажение тона или его плохую передачу, что приведет к неточным измерениям.

5.4.2. Накачивание манжеты

Закройте воздушный клапан, расположенный на нагнетателе (груше) повернув винт по часовой стрелке. Не затягивайте слишком тую. Для нагнетания воздуха в манжету, скимайте грушу в руке равномерно, вместе с этим прислушивайтесь к пульсу и наблюдайте за показанием манометра. После того, как Вы перестали слышать пульс, продолжайте нагнетать воздух в манжету, увеличив давление в ней на 30-40 мм рт. ст.




5.4.3 Измерение системического артериального давления

Медленно откройте воздушный клапан, поворачивая винт против часовой стрелки таким образом, чтобы давление в манжете падало со скоростью 2-3 мм. рт. ст. (1-2 деления на манометре) в секунду. Такая скорость

Ru

оптимальна для получения точных результатов.
**Не допускайте, чтобы манжета была накачена
дольше, чем это необходимо, так как давление
останавливает кровоток в руке.**

Когда манжета начинает выпускать воздух, Вы
должны внимательно слушать тоны через стетоскоп.
Как только Вы услышите в наушниках слабые
удары пульса, запомните показания манометра.
Это и есть Ваше значение систолического (верхнего)
артериального давления.



Ru

5.4.4. Измерение диастолического артериального давления

Продолжайте выпускать воздух из манжеты с той же скоростью (2-3 мм рт. ст. в секунду). В наушниках Вы будете слышать пульс, сила которого меняется в процессе измерения. К концу измерения удары станут мягкими. Следите за стрелкой манометра, в тот момент, когда звук перестанет быть слышен, она будет показывать значение диастолического (нижнего) артериального давления. После того, как значение диастолического давления будет Вами определено, полностью выпустите воздух из манжеты, снимите ее с руки и извлеките наушники стетоскопа из ушей.

5.4.5. Запись измерений

Повторите измерения дважды. Не забудьте записать значения Ваших измерений, а так же дату времени. Наиболее подходящим временем для измерения артериального давления являются утро (сразу после сна), а так вечер (перед ужином). При визитах к врачу берите свои записи, это поможет ему держать Ваше артериальное давление под контролем. Помните, что только врач имеет достаточную квалификацию для интерпретации показаний Вашего давления.

Примечание. Не следует повторять одно измерение за другим через короткий промежуток времени. Прежде чем повторять измерение, выждите несколько минут сидя или лежа.

6. Возможные неисправности и методы их устранения

Если во время измерения могут возникнуть проблемы, проверьте следующие моменты и предпринимите соответствующие меры в случае необходимости.

Плохая передача тона, искажение или посторонний шум	<ol style="list-style-type: none">Проверьте, не забились ли в наушники и не являются ли они треснутыми. Если нет, удостоверьтесь, что они плотно прилегают и не изношены.Проверьте, имеет ли трубка трещины и не перекручена ли она.Проверьте, нет ли трещин на крышке и мемbrane в рабочей области стетоскопа.Удостоверьтесь, что рабочая часть стетоскопа находится в надлежащем контакте с кожей и располагается над плечевой артерией во время измерения. Во избежании неточных измерений, прочистите или замените неисправные детали.
При накачивании манжеты резиновым баллоном давление не увеличивается.	<ol style="list-style-type: none">Удостоверьтесь, что клапан закрыт.Удостоверьтесь, что манжета правильно присоединена к резиновому баллону и манометру.Проверьте, не имеют ли манжета, трубка и резиновый баллон утечек. при обнаружении неисправности замените неисправные детали.

Ru

Скорость выпуска воздуха не может быть установлена на 2-3 мм. рт. столба/ с путем регулировки выпуска воздуха.	1. Отсоедините клапан от груши для того, чтобы проверить, не имеется ли препятствий для воздуха внутри клапана. Удалите препятствие и повторите попытку снова. Если клапан не работает должным образом, замените его во избежание получения неточных результатов измерений.
В состоянии покоя указатель не находится на отметке 0 +/- 3 мм.рт. столба.	1. Удостоверьтесь, что при проверке установки нуля клапан полностью открыт. 2. Если отклонение от нулевого значения превышает 3 мм. рт. столба обратитесь к торговой организации для повторной калибровки манометра.

7. Уход за прибором

Ru

При надлежащем уходе и техническом обслуживании данный прибор прослужит Вам долгое время. Следуйте общим правилам, описанным ниже:

- Не роняйте прибор.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких/низких температур, влажности или прямых солнечных лучей.
- Не прикасайтесь к ткани, из которой выполнена манжета острыми инструментами, поскольку они могут повредить ее.
- Храните манжету, полностью выпустив из нее воздух.
- Ни при каких обстоятельствах не разбирайте манометр.
- Храните все устройство в сумке для хранения, чтобы все его детали оставались в чистоте.
- Протирайте манометр и резиновый баллон мягкой тряпкой. Стерильная обработка не является необходимой, поскольку данные части прибора не должны вступать в непосредственный контакт с частями тела пациента во время измерения.

Периодическая калибровка прибора

Точность чувствительных измерительных приборов должна время от времени проверяться.

Межпроверочный интервал – 1 год.

Более подробную информацию о проверке вы можете получить в специализированной торговой организации, в которой вы приобрели прибор или сервисном центре B.Well.

8. Основные технические характеристики

Масса:	440 г
Температура хранения:	от -5 до +40°C
Влажность хранения:	относительная влажность от 15 до 85%
Температура эксплуатации:	от 0 до 40°C
Влажность эксплуатации	относительная влажность от 15 до 85%
Диапазон измерения давления:	от 0 до 300 мм ртутного столба
Минимальный шаг измерения:	2 мм ртутного столба
Точность измерения давления:	±3 мм ртутного столба $<+/- 3,75 \text{ мм рт. ст.}$
Утечка воздуха	Манжета для плеча окружностью от 25 до 40 см с внутренней латексной камерой, нагнетатель с впускным клапаном, клапан выпуска воздуха, манометр медицинский, головка металлического стетоскопа (встроена в манжету), сумка-чехол, руководство пользователя, гарантийный талон
Комплектность:	

Ru

Производитель сохраняет за собой право изменять технические характеристики прибора.

Соответствие стандартам

Высокое качество прибора подтверждено документально.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1462 от 05.06.2014 г.

Декларация о соответствии.

Сертификат об утверждении типа средств измерений
Федерального Агентства по техническому регулированию и
метрологии

Дата производства

Дата производства – первые четыре цифры серийного номера
прибора – указана на его обратной стороне.

Ru

Первая и вторая цифры – номер месяца, третья и четвертая –
год производства.

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание изделия* в течение 5 лет, и гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты приобретения прибора. Гарантия на манжету – 1 год.

При обнаружении производственного дефекта в течение срока бесплатного сервисного обслуживания неисправный прибор будет отремонтирован.

Гарантийные обязательства действительны только при полностью заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгового предприятия или печати технического обслуживания. Гарантийное и бесплатное сервисное обслуживание не производится при наличии на корпусе прибора следов механического воздействия, вмятин, трещин, сколов и т.п., следов вскрытия корпуса, следов попыток ремонта вне авторизированного центра технического обслуживания, следов попадания влаги внутрь корпуса или воздействия агрессивных средств, а также в других случаях нарушения потребителем правил хранения, транспортировки и технической эксплуатации прибора, предусмотренных правилами, изложенными в инструкции по эксплуатации. Гарантия не распространяется на комплектующие, подверженные износу, а также на упаковку прибора.

Информацию по техническому обслуживанию, как в рамках настоящей гарантии, так и платному, можно получить в авторизованном сервисном центре или по телефону бесплатной горячей линии по России 8-800-200-33-22.

Срок службы приборов B.Well установлен не менее 10 лет.

Политика компании «B.Well» предусматривает постоянное совершенствование продукции. В связи с этим компания оставляет за собой право вносить полные или частичные изменения в продукцию без предварительного уведомления и в соответствии с производственными требованиями.

Ru

* бесплатное сервисное обслуживание – устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине производителя.

Центральная сервисная служба

Москва

м. Кантемировская

ул. Бехтерева д.27

Тел. (495) 325-45-63

Режим работы:

пн. - пт. – с 10 до 20 часов (без перерыва);

сб. вс. – выходной

Ru

Адреса сервисных мастерских в Вашем городе

Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии

8 800 200-33-22 или на сайте компании «Альфа-Медика»

www.alpha-medica.ru

1. Кіріспе	20
1.1. WM-63S аспабының ерекшеліктері	20
1.2. Қан қысымын ез бетімен өлшеу жөніндеги маңызды нұсқаулар	20
2. Қан қысымы мен оны өлшеу туралы нені билген маңызды	21
2.1. Жоғары немесе төмен қысым қалай пайда болады?	21
2.2. Қандай қысым қалыпты деп саналады?	21
2.3. Егер үнемі жоғары немесе төмен қан қысымы анықталатын болса, не істей керек?	23
3. Аспаптың құрамдас бөліктері	24
4. Құрастыру жөніндеги нұсқаулық	24
5. Өлшеуді орындау	25
5.1. Өлшеуді бағтардың алдында	25
5.2. Жиі жасалатын қателіктер	25
5.3. Манжетті тағу	26
5.4. Өлшеуді үдерісі	27
5.4.1. Стетоскоптың бастиегін орнату	27
5.4.2. Маңжетті үрлеу	27
5.4.3. Систолалық қан қысымын өлшеу	27
5.4.4. Диастолалық қан қысымын өлшеу	28
5.4.5. Өлшемдерді жазу	28
6. Ікітимал ақаулықтар мен оларды жою әдістері	29
7. Аспапқа күтім жасау	30
8. Негізгі техникалық сипаттамалары	31
9. Кепілдік міндеттемелер	33
10. Сервистік орталықтардың мекен-жайлары	34

Kz

1. Кіріспе

1.1 WM-63S аспабының ерекшеліктері

Сізге B.Well компаниясының WM-63S қан қысымын өлшеуге арналған механикалық аспабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бұл аспап Коротковтың әдісін пайдалану арқылы қан қысымын онай әрі дәл өлшеуді қамтамасыз етеді. Қан қысымы – Сіз оған қарал ез деңсаулығыныңдың күйін бақылай алатын маңызды параметр.

Бұл аспап орамы 25 сантимерден 40 сантиметрге дейінгі інгеге шақталған манжетпен жабдықталған, оның манжеттің киоді және дұрыс орнықтыруды жөнілдететін металл сакинасы бар. Манжеттің пневмокамерасы жікіз технология бойынша жоғары сапалы латекстен жасалған. Сондай-ақ WM-63S аспабы кірістіріп орнатылған стетоскоппен жарақталған, бұл қысымды өлшеуді айтарлықтай жөнілдетеді.

Жақсартылған дәлдігі жоғары манометр, сондай-ақ баппен басылатын сенімді клапан қан қысымының дәл әрі деректі өлшемдерін қамтамасыз етеді.

Сізге ынғайлы болу үшін, аспап сақтауға арналған қоржынымен және стетоскоппен жиһінтықталымда жеткізіледі.

Іске пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны сақтап қойыныз. Егер Сізде қан қысымы мен оны өлшеуға қатысты қосымша сұрақтарыңыз болса, өзіңдің дәрігеріңізбен ақылдасыныз.

1.2. Қан қысымын өз бетімен өлшеу жөніндегі маңызды нұсқаулар.

Мынаны ұмытпаңыз: өз бетімен өлшеу диагноз қою немесе емдеу үшін емес, тек бақылау үшін жасалады. Ешқашаңда Сіздің дәрігеріңіз тағайындаған дәрі-дәрмекті немесе оның дозаларын өз бетіңізбен езгертупен. Осы аспаптың көмегімен үй жағдайында алынған мәндерді міндетті түрде дәрігермен талқылау керек болады.

Kz

2. Қан қысымы мен оны өлшеу жайында нені білген маңызды?

2.1. Жоғары немесе тәмен қысым қалай пайда болады?

Қан қысымының деңгейі мидың ерекше бір белгінде айқындалады және ол нерв ж.иесі арқылы жіберетін сигналдардың көмегімен орын алған жағдаятқа қарай реттепін отырады.

Қалыпты қан қысымын сақтау үшін жүрек луплінің күші мен жиілігі (пульс) және қан тамырларының диаметрі (тамырлардың бүлшық еттен луплі арқылы) өзгереді.

Қан қысымының деңгейі жүрек тіршілігінің барысында мезгіл-мезгіл өзгеріп тұрады: «қан айдау» (систола) сәтінде қысымының мәні максималды (қысымының систолалық мәні), ал тыныштық фазасының (диастоланың) сонында – минималды (қысымының диастолалық мәні).

Қан қысымының мәндері белгілі бір қалыпты диапазонда болуға тиіс, бұл кейір аурулардың алдын алу үшін қажет.

Kz

2.2. Қандай қысым қалыпты деп саналады?

Қан қысымы, егер тыныштық күйінде диастолалық қысым сн.бг. 100 мм-інен астамды және (немесе) систолалық қысым сн.бг. 160 мм-інен астамды құраса, жоғары деп саналады. Қысымының сондай деңгейде ұзак уақыт сақталуы Сіздің денсаулығыңызға қауіп төндіреді, ейткені тамырлардың закымдалуына себел болады. Егер систолалық қан қысымы сн.бг. 140 мм-інен 160 мм-іне дейін құраса, және (немесе) диастолалық қысым сн.бг. 90 мм-інен 100 мм-іне дейін құраса, сондай-ақ дәрігерге қаралуға кеңес береміз. Одан кейін қан қысымы үнемі ез бетінің бен бақылап отыру қажет.

Сондай-ақ егер сіздің тонометріңіз тыс тәмен қан қысымын көрсетсе, яғни, систолалық қысым сн.бг. 100 мм-інен тәмен және (немесе) диастолалық қысым сн.бг. 60 мм-інен тәмен болса, дәрігерге қаралу қажет.

Егер қан қысымының мәндері норманың шектерінде тұрса, Сізге ауытқуларды дер кезінде анықтап, қажетті шараптар қабылдау үшін, тонометрдің көмегімен қан қысымының деңгейін ез бетінізбен тұрақты өлшеп тұруға кеңес береміз.

Егер Сіз қан қысымын тұрақтандыру бойынша емдеу курсынан етіп жүрсөніз, қан қысымын өлшеуді белгілі бір уақытта орындал, нәтижелерін жазып алып отырыңыз. Алынған деректерді емдеуші дәрігерге көрсетіңіз. Ешқашаңда алынған нәтижелерді неізге алып, ез бетінізбен дәрігер тағайындаған медикаменттерді және олардың дозаларын езгертуші болмаңыз.

Еуропалық гипертензия одағының (ESH) жіктемесіне сәйкес ересек адамдарға арналған қан қысымы мәндерінің кестесі:

Қан қысымы мәндерінің ауқымы	Систолалық қысым	Диастолалық қысым	Өлшем мәні
3-ші дәреже: ауыр гипертензия	180-нен жоғары немесе оған тең	110-нан жоғары немесе оған тең	Дәреу дәрігерге қаралыңыз!
2-ши дәреже: орташа гипертензия	160-179	100-109	Дәрігерге қаралыңыз
1-ши дәреже: жөніл гипертензия	140-159	90-99	Дәрігермен ақылдасу
Жоғары қалыпты	130-139	85-89	Дәрігермен ақылдасу
Қалыпты	130-дан тәмен	85-тен тәмен	Өзі дербес бақылау
Онтайлы	120-дан тәмен	85-тен тәмен	Өзі дербес бақылау

Қосымша ақпарат:

- Егер тыныш күйде өлшенген қысымының мәндері Сіздің стандарттың көрсеткіштерінізге жақын, ал физикалық немесе психологиялық қажыған күйде Сіз шектен тыс жоғары

мәндерді байқасаңыз, онда бул лабильді (яғни, орнықсыз) гипертензия қүйін білдіруі мүмкін. Оndай құбылыстың симптомдары жағдайында емдеуші дәрігерге қаралуға кеңес береміз.

- Егер тиісті түрде өлшеудің нәтижесінде диастолалық қысымының мәні сн.бг. 120 мм-інен асып кетсе, дәрігерге дереу қаралу керек.

2.3. Егер үнемі жоғары немесе тәмен қан қысымы анықталатын болса, не істеу керек?

- Дәріерге қаралыңыз.
- Ұзақ кезеңнің немесе ұзактығы орташа кезеңнің ішінде байқалатын қан қысымының жоғары мәндері (гипертонияның түрлі нысандары), деңсаулық үшін елеулі қатерге үласады. Жоғары қысым қан тамырларына ықпал етеді, олар тамырлардың қабыргаларындағы түзілімдердің нәтижесінде закымдалуы мүмкін (атеросклероз). Бұл өмірлік маңызды органдардың (жүректің, мидың, бүлшүектің) қанмен жеткіліксіз жабдықталуына әкеліп соғуы мүмкін. Сонымен қатар, егер қан қысымы сондай деңгейде ұзақ уақыт кезеңнің бойына қалатын болса, жүректің құрылымында бұзылуыштықтар пайда болуы мүмкін.
- Жоғары қан қысымының пайда болуына факторлардың бір қатары себеп болады. Бұл орайда жиі кезігетін бастапқы (эссенциалдық) гипертензия және қайтарма гипертензия болады. Соғысына жекелеген органдардың дұрыс жұмыс істемеуі себеп болуы мүмкін. Жоғары қысымының себептерін анықтау үшін, емдеуші дәрігерге қаралыңыз.

Тек дәріердің бақылауының нәтижесінде анықталған жоғары қан қысымын тәмендету үшін ғана емес, сонымен қатар профилактикалық мақсатта қабылдау керек болатын белгілі бір шаралар бар.

Kz

3. Аспаптың құрамдас бөліктері

Тәменде қан қысымын өлшеуге арналған WM-62S аспабы көрсетілген, ол келесі бөліктерден тұрады:




Kz

4. Құрастыру жөнінде нұсқаулық

Манжеттен кепетін екі түтікшеге тиісінше груша мен манометрді суретте көрсетілгендей жалғаңыз. Стетоскопты құрастыру үшін, стетоскоптың бастиегін Y түріндегі түтікшениң жалғы шетіне жалғаңыз. Y түріндегі түтікшениң қосарлы шетіне стетоскоптың металл бөлігін жалғаңыз.

Ескерім: Манометрдің тілінің «□» символымен көрсетілген нөлдік аумақтың кіндігі бойынша орналаспауы аспаптың ақаулығы болып табылмайды. Манометрдің тілі нөлдік аумақтың шектерінде тұруға тиіс, оны өндіруші талап етілетін дәлдікті қамтамасыз ету үшін, аспапты қажетті қалпында дәлдеу кезінде орнатады.



5. Өлшеуді орындау

5.1. Өлшеуді бастардың алдында.

- Тұра қан қысымын өлшердің алдында тамақ ішуден, темекі шегуден және физикалық күш салудың кез келген түрінен бой тартыныз. Бұл факторлардың барлығы өлшеу нәтижелеріне ықпал етеді.
- Өлшеудің алдында бірнеше минут уақыт тауып, креслода тыныш жай-күйде отырып демалудың амалын ізденіз.
- Сіз манжет тағу үшін пайдаланатын қолыңызды киімнен босатқан дұрыс. Женінің түрменің, ейткені ол Сіздің қолыңызды қысып қалуы мүмкін, бұл өлшеу кезінде жаңылысуға әкеліп соғады.
- Өлшеуді әрдайым бір қолға ғана (әдетте сол қол) жүргізіңіз.
- Өлшеуді үнемі тәуеліктің белгілі бір мәзілінде жасап отырыныз, себебі қан қысымы күннің барысында өзгеріп тұрады.

5.2. Жиі жасалатын қателіктер.

Назар аударының!

Қан қысымының алынған нәтижелерін салыстыру үшін, өлшеу әрдайым бірдей жағдайларда еткізілетін болуға тиіс.

Әдетте, қысымды өлшеу тыныш күйде жүргізіледі. Пациенттің кез келген күш салуы, мысалы, қолына сүйену, қан қысымын жогарылатуы мүмкін. Дене жайбарақта босансыған болуға тиіс. Өлшеу уақытында қолыңыға күш салмаңыз. Ая түтікшесінің манжетке кіру нүктесі шынтақ шүнғылышың үстінде орналасқына және жүркөтің денгейінде тұрганына көз жеткізіңіз. Егер ол нүкте жүрек денгейінен 15 см жоғары тұрса, аспап Сіздің қысымыңыздың шынайы мәнінен шамамен сн.бг. 10 мм-ге тәмен қысымды көрсетеді және бұл көрісінше де қайталанады.

Манжеттің дұрыс мөлшерін таңдау өлшеудің дәлдігіне ықпал ететін манызды шарт болып

Kz

табылады. Манжеттің мөлшері Сіздің іннінәдің орамына (іннің орта тұсымен тығыз қабықсан кезде өлшеуден) сәйкес болуға тиіс.

Қоса жеткізгендегі мөлшері 25 -40 см манжет ересек адамдардың көпшілігі үшін жарайды. Ескерту тек клиникалық сыннан өткен түпнұсқалық манжетті пайдаланыңыз.

Қабыстырымай тағылған манжет сондай-ақ өлшеудің дәлдігіне ықпал етуі мүмкін. Қан қысымын қайтадан өлшеудің тек бес минуттық үзілістен кейін ғана орындау керек, өйткені өлшеу барысында қан қолда тұрып қалады, бұл өлшеудің бұрыс нәтижесін әкелиу мүмкін. Үзіліс жас шамасына байланысты және егде жастағы адамдарда 10-15 минутқа дейін жетуі мүмкін.

5.3. Манжеттің тағы.

- Манжеттің шетін аяу түтікшесінің манжетке кіру нүктесі шынтақ шұнғылының үстінде сырт жақта орналасатындей етіп, металл сакина арқылы еткізіңіз.
- Қолынызды түзілген шенберге аяу түтікшесі Сіздің алақаныныздың бағытында шығатындей етіп, сұғыныз. Бұл орайда манжетке кірістіріп орнатылған стетоскоптың бастиегі іннің тәнге қарған жағында шынтақ буыннан 3-5 сантиметр жогары тұруға тиіс.
- Қолынызды аяу түтікшесінің манжетке кіру нүктесі шынтақ шұнғылының үстінде орналасып, жүрек денгейінде тұратындей етіп, үстелдің үстінен қойыныз. Шлангының ширынымауын қадағалаңыз.
- Өлшеудің алдында бірнеше минут тыныш отырыңыз.

Маньзыды!

Өлшеуді тек сол қолда ғана емес, он қолда да жасауға болады. Кез келген жағдайда, барлық өлшеуді бір қолда жасау керек.

26



5.4. Өлшеу үдерісі.

5.4.1. Стетоскоптың бастиегін орнату.


Стетоскоптың бастиегі манжетке кірістіріп орнатылғандықтан, бұл жағдайда қан қысымын өлшеу үшін қолдың тәнге қарашан жағында шынтақ буыннан 3-5 сантиметр жоғары тұратын пульсация нүктесі ыңғайлы.

Стетоскоптың жұмыстық бөлігі теріре тиіп тұрганына және ий артериясынан жоғары орналасқанына көз жеткізіңіз. Коротковтың сарыны ең күшті («дабысты») ретінде естілептін болуға тиіс.

Өлшеу кезінде Коротковтың сарынын тексеру үшін құлаққаптарды дұрыс кигізіңіз. Стетоскопты пайдаланардың алдында мембранныда, құлаққаптар мен тұтікшеде жарықшалардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Стетоскоптың дұрыс орнатылмауы немесе зақымдалуы сарынның бұрмалауына немесе оның нашар хабарлануына себеп болады, бұл болса өлшеудегі жаңылыстарға әкеліп соғады.

5.4.2. Манжетті үрлеу.

Кеүлектіште (грушада) орналасқан аяу клапанын бұранданы сағат тілінің бағытымен бұрып, жабыңыз. Тым қатты тартпаңыз. Манжетке аяу кеүлету үшін, қолыңыздағы грушаны біркелкі қысылаңыз, сонымен бірге пульске құлақ салыңыз және манометрдің көрсетімін бағыңыз. Сіз пульсті тыңдауды қойғаннан кейін манжетке аяу кеүлетуді жалғастыра беріңіз, ондағы қысымды сн.бг. 30-40 мм-інде дейін ұлғайтыңыз



Kz

5.4.3. Систолалық қан қысымын өлшеу.


Аяу клапанын бұранданы сағат тіліне қарсы бұрау арқылы, манжеттегі қысым секундына сн.бг. 2-3 см

(манометрдегі 1-2 бөлінді) жылдамдықпен түсептідей етіп, баяу ашыңыз. Мұндай жылдамдық дәл нәтижелерге ие болу үшін оңтайтын.

Манжеттің қажеттіден ұзақ уақытқа үрлеулі тұруына жол берменіз, өйткені қысым қолда қан журуін тоқтатады.

Манжет ауа шығара бастаған уақытта, Сіз сарындарды стетоскоп арқылы мүхияттың тыңдауға тиіссіз.

Кұлақшаптардан пульстің әлсіз соғысын ести салысымен, манометрдің көрсетімдерін жаттап алышыңыз. Сіздің систолалық (жогарғы) қан қысымыныңдың мәні міне, осы.



5.4.4. Диастолалық қан қысымының өлшеуде.

Манжеттен ауаны тап сол жылдамдықпен (секундына сн.бг. 2-3 мм) шығара берініз.

Кұлақшаптар арқылы Сіз пульстің естіп тұрасыз, оның күші өлшеудің барысында өзгереді. Өлшеудің сонына қарай соққылар жұмсарады. Дыбыс естілуден қалатын сэтте манометрдің тілін бағының, ол диастолалық (тәмениң) қан қысымының мәнін көрсетеді. Диастолалық қысымының мәнін толық анықтағаннан кейін, манжеттен ауаны түгелдей шығарыңыз, оны қолыңыздан шешіп, кұлағыныңдан стетоскоптың кұлақшаптарын алып шығыңыз.

Kz

5.4.5. Өлшемдерді жазу.

Өлшеуді екі рет қайталаңыз. Әз өлшеуініздің мәндерін, сондай-ақ күні мен уақытын жазып алуды ұмытпаңыз. Қан қысымының өлшеу үшін негұрлым қолайлар уақыт таңсарі (оянғаннан кейін бірден), сондай-ақ кешкүрым (кешкі астың алдында) болып табылады. Дәрігерге барған кезінде өзініздің жазбаларыныңда ала барыңыз, бұл оған

Сіздің қан қысымыныңдың бақылауда үстауға көмектеседі. Сіздің қысымыныңдың көрсетімдерін түсіндіру үшін тек дәрігерде жеткілікті белгілілік бар екенін ұмытпаңыз.

Ескерім. Қысқа уақыт аралығында бір өлшеуді бірінен кейіг қайталамау керек. Өлшеуді қайталамастан бұрын, бірнеше минут отырып, немесе жатып тыныштырыз.

6. Ұлтимал ақаулықтар мен оларды жою әдістері

Егер өлшеу уақытында проблемалар туындауы мүмкін болса, тәмендегі түстарды тексерінің және қажет болған жағдайда тиісті шаралар қабылданызы.

Сарынның нашар естілүү, бұрмалануы немесе бердеп шыул	<ol style="list-style-type: none"> Кулакқамтардың бітепіл қалмаганын, немесе олардың жарылған болып шықпаусын тексерініз. Егер олай болмай шыкса, олардың дұрыс күйлгеніне және тозбаганына көз жеткізіңіз. Түтікшениң жарықшаларының жоқтығын және оның ширатылып қалмаганын тексерініз. Стетоскоптың жұмыстық белгінде қақпақта және мембранада жарықшалардың жоқтығын тексерініз. Өлшеу уақытында стетоскоптың жұмыстық белгінің теріге тиісінше жанасып тұрғанына және ін артериясының үстінде тұратынына көз жеткізіңіз. Өлшемдер жаңсақ болмау үшін, ақаулы белшектерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
Манжетті резенке баллонмен үрлекен көзде қысым үлгаймайды.	<ol style="list-style-type: none"> Клапанның жабық екеніне көз жеткізіңіз. Манжеттің резенке баллонға және манометрге дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. Манжette, түтікшеде және резенке баллонда жылпыстаудың болмаусын тексерініз, ақаулықты анықтаған көзде, ақаулы белшектерді ауыстырыңыз.

KZ

Ауаны шығару жылдамдығы сн. бағаншасының 2-3 мм-інеге ауа шығаруды ретете арқылы орнатыла алмайды.	1. Клапанның ішінде ауа үшін кедергінің жоқтығын тексеру үшін, клапанды грушадан ағытыңыз. Кедергін кетірің де, талпынысыңызды қайталаң көріңіз. Егер клапан тиісті түрде жұмыс істемесе, өлшемдердің жаңсақ нәтижелеріне ие болмау үшін, оны ауыстырыңыз.
Тыныш күйде нұсқауыш сн. бағаншасының 0 +/- 3 белгісінде тұрады.	1. Нәлдік орнатылуын тексерген кезде клапанның түгелдей ашық екеніне көз жеткізіңіз. 2. Егер нәлдік мәннің ауытқуы сн. бағаншасының 3 мм-інен асатын болса, манометрді қайтадан калибрлеу үшін сауда ұйымына жүгініңіз.

7. Аспапқа күтім жасау

Тиісті күтім және техникалық қызмет көрсету жағдайында бұл аспап Сізге ұзақ уақыт қызмет етеді. Тәменде берілген жалпы ережелерді ұстаныңыз:

Kz

- Аспапты құлатпаңыз.
- Құрылғыны тыым жоғары/тәмен температура лардың, ылғалдылықтың немесе тұра күн көзінің асеріне ұшыратпаңыз.
- Маңжет жасалған матага еткір құрал-сайманда тиізбеніз, себебі олар оны зақымдауы мүмкін.
- Маңжетті сақтағанда, одан ауаны түгелдей шығарыңыз.
- Ешқашаңда манометрді бөлшектеменіз.
- Құрылғының барлық бөлшектері таза болып қалуы үшін, оны түгелдей сақтауға арналған көржyнда сақтаңыз.
- Манометр мен резенке баллонды жұмсақ шуберекпен суртіңіз. Стерильді өндөу қажетті болып табылады, ейткені аспаптың бұл бөлшектері өлшеу уақытында пациенттің терісіне тікелей жанаастауға туіс.

Аспапты мерзімдік калибрлеу

Сезімтал елшеу аспаптарының дәлдігі мезгіл-мезгіл тексеріліп отыруға тиіс.

Салғастыру аралығы - 1 жыл.

Тексеру туралы толық ақпаратты сізге езініз онда аспапты сатып алған арнаулы сауда үйімінан немесе B.Well сервистік орталығынан ала аласыз.

8. Негізгі техникалық сипаттамалары

Массасы:

440 г

Сақтау температурасы:

-5 – +40°C аралығында

Сақтау ылғалдылығы:

15 – 85% аралығында

Іске пайдалану температурасы:

0 – 40°C аралығында

Іске пайдалану ылғалдылығы:

салыстырмалы ылғалдылық

Кысымды елшеу диапазоны:

15 – 85%аралығында

Минималды елшеу адымы:

сынап бағаншасының 0 – 300 мм

Кысымды елшеу дәлдігі:

аралығында

Ауаның жылыстауы:

сынап бағаншасының 2 мм

Жиынтықталымы:

сынап бағаншасының ±3 мм

Орамы 25 см-ден 40 см-ге дейін иінге

арналған ішкі латекс камерасы бар

манжет, клапаны бар резенке

кеулеткіш (груша), қоржын-қапшық,

металл стетоскоп, пайдаланушының

нұсқаулығы, кепілдік талоны

Өндіруші аспаптың техника сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

KZ

Стандарттарға сәйкестірі

Аспаптың жоғары сапасы құжат жүзінде расталған.

Ресейде: Тіркеу күелігі № РЗН 2014/1462 от 05.06.2014 г.

Ресей Госстандартының сәйкестік туралы мағлұмдамасы.

Техникалық реттеу және метрология жөніндегі Федералдық Агенттіктің өлшеу құралдарының түрпательнің бекіту туралы сертификаты

Жасап шығарылған күні – аспаптың сериялық нөмірінің алғашқы тәрт саны – оның сыртқы жағында көрсетілген.

Бірінші және екінші сандар – шығарылған ай, үшінші және төртінші сандар – шығарылған жылы.

Kz

9. Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші бүйімға 5 жыл бойы ақысыз сервистік қызмет көрсетуді* және аспап сатып алғынған күннен бастап 12 айдың ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтамасыз етеді. Манжетке кепілдік – 1 жыл.

Ақысыз сервистік қызмет көрсету мерзімінің ішінде өндірістік ақаулық анықталған кезде ақаулы аспап жөнделіп беріледі.

Кепілдік міндеттемелер тек кепілдік талоны түгел толтырылған және сауда көсіпорнының мөрі немесе техникалық қызмет көрсету мөрі бар кезде жарамды болады. Аспаптың корпусында механикалық әсердің іздері, майысу, жарақша, кетік және т.б., корпусты ашу іздері, үәкілетті техникалық қызмет көрсету орталығынан тыс жөндеуге талпынудың іздері, корпустың ішіне су тигенінің немесе агрессивті заттардың әсерінің іздері болған кезде, сондай-ақ тұтынушы іске пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелермен көзделген аспапты сақтау, тасымалдау және техникалық іске пайдалану ережелерін бұзған басқа жағдайларда, кепілдік және ақысыз сервистік қызмет көрсету жүргізілмейді. Кепілдік тозуға бейім жиынтықтауыштарға, сондай-ақ аспаптың қанталымына тараалмайды.

Осы кепілдіктің шенберінде, сондай-ақ ақылы техникалық қызмет көрсету жөніндегі ақпаратты үәкілетті сервистік орталықтан немесе Ресей бойынша ақысыз жедел желінің **8-800-200-33-22** телефоны арқылы алуға болады.

«B.Well» компаниясының саясаты өнімді үнемді жетілдіріп отыруды көздейді.

Осыған байланысты, компания алдын ала құлактандырусыз және өндірістік талаптарға сәйкес өнімге толық немесе ішінәра өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

KZ

* ақысыз сервистік қызмет көрсету – өндірушінің айыбынан тұындаған бүйімнің кемістіктерінн (акауларын) жою.

Сервистік орталықтардың мекен-жайлары:

Орталық қызмет көрсету орталығы

Мәскеу, «Кантемировская» м-сы,
115193, Мәскеу, Бехтерева көшесі, 27-үй (кіреберіс аулада)
Тел.: (495) 325-45-63
Жұмыс тәртібі: дс. - жм. 10.00 - 20.00;
сн. жн. - демалыс

Қазақстандағы орталық сервистік қызмет

Алматы
Чайковский көшесі, 22-ші үй, 209-шы офис
тел. (727) 279-81-21
Жұмыс режимі: дсн. - жм. 10.00 - 17.00;
сб. жсб. - демалыс

Қазақстандағы ресми дистрибутор

ЖШС «DIOMED»
Чайковский көшесі, 22-ші үй, 211 офис
тел. (727) 233-57-21

KZ

Өндіруші:

Би.Велл Лимитед,
758 Грейт Камбридж Роад, Энфилд, Мидлсекс,
EN1 3PN, Ұлыбритания
www.bwell-swiss.ch



B.WELL LIMITED, 758 Great Cambridge Road, the Business Centre,
Enfield, Middlesex, EN 1 3PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
www.bwell-swiss.ch

БИ. ВЕЛЛ ЛИМИТЕД, 758 Грейт Кэмбридж Роуд, Бизнес-центр,
Энфилд, Миддлсекс, ЕН 1 3PN, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Әзірлеушің мекенжайы (Лицензияны ұстаушы): B.Well Limited,
Бизнес - орталық, 758 Грейт Кэмбридж Роуд, Энфилд, Мидлсекс, EN1 3PN,
Ұлыбритания.

Өндіруші зауыттың мекенжайы: Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd,
№1500, Хайнинг Роуд, Хаибин, Лонгван, 325024, Вэнъякоу, Қытай,
B.Well Limited, Ұлыбритания үшін

Адрес завод-изготовителя: Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd, №1500,
Хайнинг Роуд, Хаибин, Лонгван, 325024, Вэнъякоу, Китай, для B.Well Limited,
Великобритания

Қытайдың жасалған / Сделано в Китае

WM63S_RU_KZ_2814

www.bwell-swiss.ch